




I.

Gate Rosenbbor gate nr. 5	
Betegnelse	
Eier 1970 Sverre Menne	
Takst kr. 75 000	Areal tomt 717 m ² bygninger m ²
Bruk Bolig	
Oppført 1890	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small> Siste brann	<small>ANTATT</small> Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur Pusset mur. Sprukket.	Kjeller
Vegger Tømmer, Liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak Valmtak, Skifer.	
Eksteriør	Jevnt fordelte T-postvinduer. Flat prof.omr.overbord. på konsoller.Hor.bånd med fortanning.Trapp med smijerns-rekkverk.
Interiør	
Gårdsplass, Grus, ustelt.	
Uthus To etg.bakgård.Som forhus. Delvis bebodd.Dårlig.	
Ombygging 1890 Nybygg anmeldt.	
1912 Forandring av kjeller.	
Tegninger, oppmålinger	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Positive.
	Vedlikeholdstilstand B-C Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B
	Prioritering C
Dato 1.7.1975.	
Sign J.T.	


Gate Rosenberg gate nr. 5	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>140.11</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>140.12</p>  </div> </div>	

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate Rosenberg gate		nr. 7	
Betegnelse			
Eier 1970	Aslaug Andersen		
Takst kr.	40 000	Areal tomt	413 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1890	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein. Sprukket.		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak, skifer, kobbhus.		
Eksteriør Som nr. 5.			
Interiør			
Gårdsplass,	Grus. Bra.		
Uthus	To etg. bakgård. Som forhus. Bebodd. Bra.		
Ombygging			
1890 Nybygg anmeldt.			
1937 Kobbhus oppført.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B-C
		Arkitekturvurdering	C
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		Dato	1.7.1975.
		Sign	J.T.




Gate Rosenberg gate 7	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
 140.12	


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate	Rosenborg gate	nr.	8-10
Betegnelse			
Eier 1970	Roar og Ørn Helgesen		
Takst kr.	620 000	Areal tomt	1297 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig, bakeri.		
Oppført	KJENT	tidligst	senest
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset, hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		Under nr.8
Tak	Valmtak, skifer, kobbhus.		
Eksteriør	Jevnt fordelte T-postvinduer med flat prof.omr. og overbord på rekke av runde konsoller. Utskåret felt under 2. etasjes vinduer. Hor.bånd med fort.*		
Interiør			
Gårdsplass	Asfalt. Trang.		
Uthus	Bakgård i 2 etasjer. Som forhus. Nytt betonghus.		
Ombygging	1897 Nybygg anmeldt. 1932 Kobbhus oppført. 1936 W.C. inninstallert.		
Tegninger, oppmålinger			
* Eldre butikk-eksteriør i 1.etasje nr.10. Bevaringsverdig.		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering C Prioritering C	
Dato 1.7.75 Sign J.T.			

Gate	Rosenborg gate	nr. 8-10
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="83 1087 465 1604">  </div> <div data-bbox="83 1668 628 2030">  </div> <div data-bbox="762 1668 1248 2030">  </div>		

Gate	Rosenborg gate		nr. 9-11
Betegnelse			
Eier 1970	Korsnes A/S		
Takst kr.	95000	Areal tomt	1156 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig, dagligvareforretning.		
Oppført	1894	tidligst	senest omkring
	KJENT		ANTATT
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein Hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, nytt stående panel.		
Tak	Valmtak. Tegl. Kobbhus.	Under hele huset.	
Eksterior	Modernisert. butikkfasade 1.etasje. Eldre T-post vinduer i 2.etasje.		
Interior			
Gårdsplass,	Grus . Ustelt.		
Uthus	Bakgård, 2 etasjer. Dårlig.		
Ombygging	1893 Nybygg anmeldt. 1967 Eiendommene 9 og 11 sammenbygget.		
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Panel og butikkfasade endres.	
		Omgivelser	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering C Prioritering C	
		Dato 1.7.1975	
		Sign J.T.	

Gate	Rosenborg gt.	nr. 9-11
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



139.36




139.34






139.35

Gate	Rosenborg gate		nr.	12
Betegnelse				
Eier 1970	Rekkebo, I. Johnsen S.			
Takst kr.	90 000	Areal tomt	536m ²	bygninger m ²
Bruk	Bolig, bank, forretning.			
Oppført	1897	tidligst		senest
	<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	Etasjer 2			
Grunnmur	P.S.M.	Kjeller		
Vegger	T. L.fas.		Delvis.	
Tak	V. Eternit.			
Eksteriør	Jevnt fordelte T-post vinduer i 2. et. Butikkfasade m. større vinduer i eldre omr. i 1. et.			
Interiør				
Gårdsplass,	Grus, ustelt.			
Uthus	Bakgård i to et. Som forhus, bebodd, dårlig.			
Ombygging	1896 Nybygg anmeldt. 1942 W.C. innstallert 1973 Bankfilial innredet i 1. et.			
Tegninger, oppmålinger				
		Ønskelige forandringer		
		Huset males i en farge		
		Baldakin fjernes		
		Omgivelser Positive.		
		Vedlikeholdstilstand	B	
		Antikvarisk tilstand	C	
		Arkitekturvurdering	C	
		Miljøvurdering	B-C	
		Prioritering	C	
		Dato	1.7.1975	
		Sign	J.T.	


Gate : Rosenberg gate		nr. 12
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 139.33		



I.

Gate	Rosenborg gate		nr.	13
Betegnelsen				
Eier 1970	Edvardsen F. Møllegård A.			
Takst kr.	83000	Areal tomt	651 m ²	bygninger m ²
Bruk	Bolig, forretning.			
Oppført	1894	tidligst	senest	omkring
	<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål			Etasjer	2
Grunnmur	Pusset stein, hel.		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.			
Tak	Valmtak, skifer.		Under hele huset Forretning i kjeller.	
Eksteriør	1880- preg m. fortanninger under overbord og hor.bånd.			
Interiør				
Gårdsplass,	Heller, trang.			
Uthus	Bakgård i to et. Som forhus, bebodd, bra.			
Ombygging	1894 Nybygg anmeldt 1926 Kjellerbutikk utvidet. 1928 Melkutsalg i kjeller 1959 Garasje oppsatt 1964 W.C/dusj innstallert			
Tegninger, oppmålinger				
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Positive	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
			Dato 1.7.1975 Sign J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 13
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>140.26</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>140.25</p>  </div> </div>		


I.

Gate Rosenberg gate		nr. 14	
Betegnelse			
Eier 1970	Grøseth, Hilma		
Takst kr.	70 000	Areal tomt	787 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1897	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, sprukket.		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		
Tak	Valmtak, skifer.		Under hele huset.
Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. Empirelign. overbord på små konsoller. Hor.bånd m. svak fortanning. Trapp m. smijernsrekkverk.			
Interiør			
Gårdsplass,	Heller, gras, ustelt.		
Uthus	Bakgård i to et. Som forhus. Beboedd. Bra.		
Ombygging			
1896 Nybygg anmeldt 1957 Dusj/W.C. i kjeller, 1. et. og 2. et.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		positive.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.7.1975	
		Sign J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 14
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>139.32</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>139.33</p>  </div> </div>		


I.

Gate Rosenberg gate		nr. 15	
Betegnelse			
Eier 1970	Høvik, Kåre.		
Takst kr.	70 000	Areal tomt	481 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1895	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, sprukket		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak, skifer.		
Eksteriør T-post vinduer i grupper. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller. Fort. under overbord og hor. bånd under vinduer. Trapp m. smijernsrekkverk.			
Interiør			
Gårdsplass,	Heller, trang.		
Uthus	To et. bakgård. Som forhus. Bebodd. Bra.		
Ombygging			
1894 Nybygg anmeldt.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.7.1975	
		Sign J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 15
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 140.25		


I.

Gate Rosenberg gate		nr. 16
Betegnelse		
Eier 1970 Søyseth, Astrid.		
Takst kr.	70 000	Areal tomt 504 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig	
Oppført	1896	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner
Byggherre		Oppr. bruk
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål		Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein, sprukket.	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak	Valmtak, skifer.	
Eksteriør Enkel 1880-års fasade. Trapp m. smijernsrekkverk.		
Interiør		
Gårdsplass,	Grus, velstelt.	
Uthus	To et. bakgård. Som forhus. Bebodd. Bra.	
Ombygging		
1896 Nybygg anmeldt.		
1962 W.C. innstallert.		
Tegninger, oppmålinger		
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C
		Dato 1.7.1975 Sign J.T.

Gate Rosenberg gate		nr. 16
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>139.11 utsnitt</p>		

I.


Gate Rosenberg gate		nr. 17	
Betegnelse			
Eier 1970 Eidsaunet, E. og H.			
Takst kr. 67 000		Areal tomt 484 m ² bygninger m ²	
Bruk Bolig, skomaker,			
Oppført	1895	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset, stein, sprukket		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		
Tak	Valmtak, skifer		Under hele huset.
Eksteriør Enkelt 1880-preg. Trapp med smijernsrekkverk.			
Interiør			
Gårdsplass,	Grus, ustelt.		
Uthus	To et. bakgård, som forhus, bebodd, dårlig.		
Ombygging			
1894 Nybygg anmeldt			
1966 W.C. innstallert			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		positive	
		Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering -	
		Dato 1.7.1975	
		Sign J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 17
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM


Bebyggelse

Gate Rosenberg gate		nr. 18
Betegnelse		
Eier 1970 Kristiansen, Kristian		
Takst kr.	75 000	Areal tomt 506 m ² bygninger m ²
Bruk Bolig		
Oppført	1898	tidligst senest omkring
Siste brann		Tidligere branner
Byggherre		Oppr. bruk
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål		Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein, sprukket.	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak	Valmtak, skifer.	
Eksterior To og trefags T-post vinduer, jevnt fordelt. Flat prof. omr. m. øverbord på konsoller. Fortanning og løvsagarbeider på hor. bånd. Trapp m. smijernsrekkverk.		
Interior		
Gårdsplass, Uthus		
Ombygging		
1898 Nybygg anmeldt.		
Tegninger, oppmålinger		
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C
Dato		1.7.1975
Sign		J.T.


Gate Rosenberg gate		nr. 18
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>139.11</p>		



I.

Gate Rosenberg gate		nr. 19	
Betegnelse			
Eier 1970	Elveseter, Georg.		
Takst kr.	85 000	Areal tomt	655m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig, begravelsesbyrå.		
Oppført	1895	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, sprukket		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		
Tak	Valmtak, skifer.		Under hele huset Forr. i kjeller.
Eksteriør Enkel 1880-preg. Trapp m. smijernsrekkverk.			
Interiør			
Gårdsplass,	Heller, trang.		
Uthus	To et. bakgård, Som forhus, bebodd, bra.		
Ombygging			
1894 Nybygg anmeldt			
1914 Forandring av kjeller			
1964 W.C. i kjeller			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B-C
		Antikvarisk tilstand	C
		Arkitekturvurdering	C
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		Dato	1.7.1975
		Sign	J.T.

Gate Rosenberg gate		nr. 19
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		




I.

Gate	Rosenborg gate	nr.	20
Betegnelse			
Eier 1970	Paulsen, Arthur og Jan		
Takst kr.	85 000	Areal tomt	696m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1899	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak, skifer.		
Eksteriør	Enkel 1880-preg. To trapper m. smijernsrekkverk		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus	Grus, velstelt. Utskåret stakitt over port. To et. bakgård, som forhus, bebodd, bra.		
Ombygging			
1898 Nybygg anmeldt 1899 Forandring 1904 Forandring 1905 Forandring 2. et. 1913 Forandring av kjeller 1938 Kobbhus oppført			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato		1.7.1975	
Sign		J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 20		
Eldre bilder	Foto			
Litteratur				
Kilder				
Tidligere bygning brent/revet				
Kultur-, personalhistorie				
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?				
Fremtidige planer				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"><div style="text-align: center;"><p>139.12</p></div><div style="text-align: center;"><p>139.11</p></div></div>				

I.

Gate	Rosenborg gate		nr. 21
Betegnelse			
Eier 1970	Mandal, Ragnvald.		
Takst kr.	70 000	Areal tomt	691 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig, forretning		
Oppført	1897	tidligst	senest omkring
	KJENT		ANTATT
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak, skifer		Forretn. i kjeller.
Eksteriør	Modernisert med bredere tofags ruter. Trapp m. smijerns-rekkverk.		
Interiør			
Gårdsplass,	Grus, usteit.		
Uthus	To et. bakgård. Som forhus. Beboedd, Bra.		
Ombygging	1897 Nybygg oppført. 1958 Vinduer skiftet. 1960 W.C. innstallert. 1960 Innredning av bakbygning.		
Tegninger, oppmålinger			
	Ønskelige forandringer		
	Omgivelser		
	Positive.		
	Vedlikeholdstilstand	C	
	Antikvarisk tilstand	C	
	Arkitekturvurdering	C	
	Miljøvurdering	B	
	Prioritering	-	
	Dato	1.7.1975	
	Sign	J.T.	


Gate Rosenberg gate	nr. 21
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
 <p>Film?</p>	 <p>139.9</p>  <p>139.10</p>

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse



I.

Gate Rosenberg gate		nr. 23	
Betegnelse			
Eier 1970	Skrogstad, Erling		
Takst kr.	75 000	Areal tomt	532m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1899	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		
Tak	Valmtak, skifer.		Under hele huset.
Eksteriør Enkel 1880-preg.			
Interiør			
Gårdsplass,	Heller, bra.		
Uthus	To et. bakgård, som forhus. Beboedd. Bra.		
Ombygging			
1899 Nybygg anmeldt. 1932 Forandring av melkutsalg.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.7.1975 Sign J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 23
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 139.10		


I.

Gate Rosenberg gate		nr. 25	
Betegnelse			
Eier 1970 Thoresen, Asbjørn			
Takst kr.	85 000	Areal tomt	572 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1899	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		Under hele husst
Tak	Valmtak, skifer, kobbhus		
Eksterior T-post vinduer i grupper. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller. Løvsagarbeider under overbord og hor. bånd.			
Interior			
Gårdsplass,	Heller, velstelt.		
Uthus	Bakgård i to et., som forhus, bebodd, bra.		
Ombygging			
1898 Nybygg anmeldt			
1936 Trapp mot gate fjernet			
1954 W.C. innstallert			
1959 Kobbhus oppført			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato		1.7.1975	
Sign		J.T.	

Gate Rosenberg gate	nr. 25
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	
	Film?
	135.19


I.

Gate Rosenberg gate		nr. 26	
Betegnelse			
Eier 1970	Berg, Anton		
Takst kr.	140 000	Areal tomt	679 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1898	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset, stein, hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		
Tak	Valmtak, skifer.	Under hele huset.	
<p>Eksterior T-post vinduer i grupper m. flat prof. omr. og overbord på konsoller. Løvsagarbeider under overbord og hor. bånd. Prof. felt under 2. et. vinduer.</p> <p>Interior</p> <p>Gårdsplass, Uthus</p>			
Ombygging			
<p>1898 Nybygg anmeldt.</p> <p>1965 W.C. Innstallert.</p>			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato		1.7.1975	
Sign		J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 26
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>Film?</p>		


I.

Gate Rosenberg gate		nr. 27
Betegnelse		
Eier 1970	A/S A.J. Nilsson	
Takst kr.	80 000	Areal tomt 928m ² bygninger m ²
Bruk		
Oppført	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype	Vinkelhus	
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende prof.faspanel	Under hele huset.
Tak	Valmtak, skifer, kobbhus.	
Eksteriør	Store T-post vinduer, to og trefags delv. i grupper. Kraftig flat prof. omramming m. utskårne felter under vinduer. Overbord på flat prof. konsoller. Hor.bånd i etasjeskiller.	
Interiør		
Gårdsplass,	Grus, ustelt.	
Uthus	Bakhus i mur, to et. bebodd, bra.	
Ombygging	Intet i Ba	
Tegninger, oppmålinger		
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand B-C
		Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering B		
Miljøvurdering B		
Prioritering C		
Dato	1.6.1975	
Sign	J.T.	


Gate Rosenberg gate		nr. 27
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 135.18		



I.

Gate	Rosenborg gate		nr.	28	
Betegnelse					
Eier 1970	Sjøvold, Rolf				
Takst kr.	100 000	Areal tomt	830 m ²	bygninger	m ²
Bruk	Bolig				
Oppført	1898	tidligst		senest	
	<small>KJENT</small>				<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner				
Byggherre	Oppr. bruk				
Arkitekt					
Plantype					
Hovedmål					Etasjer 2
Grunnmur	Pusset stein, hel.			Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel. Delv. nytt stående panel.			Under hele huset.	
Tak	Valmtak, skifer. Gesimskasse på konsoller.				
Eksteriør	1880-preg. En del modernisert.				
Interiør					
Gårdsplass, Uthus					
Ombygging	1897 Nybygg anmeldt 1954 Bad/W.C. innstallert 1964 Bad/W.C. -"-				
Tegninger, oppmålinger					
				Ønskelige forandringer	
				Omgivelser	
				Positive	
				Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering	
				Dato	1.6.1975
				Sign	J.T.

Gate Rosenborg		nr. 28
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 135.21		



I.

Gate Rosenberg gate		nr. 30	
Betegnelse			
Eier 1970 Aune, Rolf			
Takst kr.	80 000	Areal tomt	711 m ² bygninger m ²
Bruk Bolig, trafikkskole			
Oppført	1898	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset, stein, hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel		
Tak	Valmtak, skifer.		Under hele huset
Eksterior T-post vinduer m. flat prof. omr. Overbord på doble konsoller.			
Interior			
Gårdsplass,	Grus, ustelt		
Uthus	Bakhus, som forhus, to et., bebodd, bra.		
Ombygging			
1898 Nybygg anmeldt 1932 WC i kjeller 1945 Takvinduer skiftet 1953 WC i 2. et. sidebygn.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Vedlikeholdstilstand B-C Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B	
		Prioritering C	
		Dato 1.6.1975 Sign J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 30
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>135.22</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>135.23</p>  </div> </div>		


I.

Gate Rosenberg gate		nr. 32	
Betegnelse			
Eier 1970	Petersen Alex		
Takst kr.	110 000	Areal tomt	761 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1899	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, sprukket.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		
Tak	Valmtak, skifer.	Under hele huset.	
Eksterior	Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omramming, kraftig overbord på doble konsoller. To fløyet inng. dør m. overvindu. Prof. og fortannet hor. bånd i etasjeskiller og under vinduer i 1. et. Brystn. panel.		
Interior			
Gårdsplass,	Grus, ustelt.		
Uthus	To et. Som forhus. Bebodd. Dårlig.		
Ombygging	1898 Nybygg anmeldt. 1960 Innredning av entré med kobbhus.		
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	C
		Antikvarisk tilstand	B-C
		Arkitekturvurdering	C
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		Dato	1.6.1975
		Sign	J.T.

Gate Rosenberg gate		nr. 32
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="text-align: right;">Film?</div> <div></div>		

I.

Gate	Rosenborg gate		nr.	34
Betegnelse	Bolig, forretning			
Eier 1970	Berntsen, H.P.			
Takst kr.	100 000	Areal tomt	739 m ²	bygninger m ²
Bruk				
Oppført	1899	tidligst	senest	omkring
	KJENT			ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	Etasjer 2			
Grunnmur	Pusset stein, sprukket.		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.			
Tak	Valmtak, skifer.			
Eksteriør	Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr. og overbord på konsoller. Hor. bånd under vinduer. Brystn.-panel. To-fløyet inng. dør m. fyllinger og overvindu.			
Interiør	Svinget trapp m. smijernsrekkverk.			
Gårdsplass,	Grus, ustelt.			
Uthus	To et., som forhus, bebodd, bra.			
Ombygging	1898 Nybygg anmeldt 1938 Kobbhus oppført			
Tegninger, oppmålinger				
		Ønskelige forandringer		
		Omgivelser		
		Positive		
		Vedlikeholdstilstand	B	
		Antikvarisk tilstand	C	
		Arkitekturvurdering	C	
		Miljøvurdering	B	
		Prioritering	C	
		Dato	1.6.1975	
		Sign	J.T.	

Gate Rosenberg gate		nr. 34
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		

Film?